

# Zpráva o činnosti

ECUD: 7122010229

Datum:

## Technická pomoc

Složka IZS: HZS ČR a jednotky PO

Jednotka PO: Beňov 714106

Velitel: Bc. Ondřej HUDÍK

Adresa: Přerov, Beňov, Beňov č.p. 145

ZOČ - dohled na požářišti

Objekt: netypové bytové domy (211)

Prostor: obytné místnosti a ložnice bytového fondu, domovy pro

Specifikace zásahu: ZOČ - dohled na požářišti.

Důvod nepřítomnosti:

Den ohlášení: 27.zář 2022

úterý

Čas ohlášení: 01:29

Ohlášení jednotce: 27.9 2022 01:29

Vzdálenost [km]:

Vyhlášení poplachu:

Počet zásahů: 1

Výjezd: 27.9 2022 01:29

Nasazení spec. skupin:

Příjezd k zásahu: 27.9 2022 01:29

Pořadí jednotky PO: 1

Doba boj. rozvinutí: 27.9 2022 01:29

Počet osob: 6

Odjezd na základnu: 27.9 2022 13:14

Počet techniky: 1

Příjezd na základnu: 27.9 2022 13:15

Čas lokalizace:

Čas likvidace: 27.9 2022 13:14

### Činnosti jednotky PO

Protipožární opatření

### Zasahující technika jednotky PO

Hlavní technika	Typ	Povolána	Příjezd k zásahu	Odjezd na zákl.	Km	Mth
OA Ford Transit	osobní automobil		27.9 2022 01:29	27.9 2022 13:14	2	0:00
TIVADAR Štefan			Řidič vozidla			
PITNER Ivo			Velitel vozidla			
MARECKÝ Michal			Přísl. jednotky			
ONDRUŠKA Jiří			Přísl. jednotky			
Zapletal Jaromír			Přísl. jednotky			
KEDROŇ Marian			Přísl. jednotky			

### Využitá osobní pomoc

Jméno	Příjmení	Od kdy	Do kdy	Poznámka
Romana	Řezníčková	27.9.2022 01:29	27.9.2022 13:14	
Marcela	Kubičková	27.9.2022 01:29	27.9.2022 13:14	
Renata	Chromčíková	27.9.2022 01:29	27.9.2022 13:14	

### Popis zásahu:

Po ukončení zásahu jednotka HZS OLK ÚO Přerov starostovi obce zůstala jednotka na místě a prováděla dohled na požářišti, kdy pravidelně procházeli objekt a hledali případná skrytá ohniska požáru. Po celou dobu měla jednotka k dispozici po objektu rozvedenou vodu z hydrantu pro případ potřeby a 3x prolévala místo, kde se objevil slabý kouř. Jednotka držela hlídku po dobu 11 hodin, tato doba byla stanovena VZ HZS OLK ÚO PŘEROV. Po uplynutí této doby jednotka odjela na základnu.

Velitel jednotky: .....